

Рабочая карта № 1 проведения гражданского контроля доступности среды для передвижения маломобильных групп населения

Данные о территории проведения контроля: улицы, проходы и проезды между границами домов и зданий ул. \_\_\_\_\_, №№ зданий \_\_\_\_\_ (наименования всех улиц, переулков, номера зданий по адресной принадлежности).

№ п/п	Объект, привязка к адресу здания	Доступность пешеходных дорожек, проходов и проездов	Наличие съездов при наличии бордюрных ограждений	Наличие пандусов при входе в здания и помещения общественного назначения	Наличие дополнительных препятствий для передвижения	Фотография (фотографии) объекта
1	ул. _____, граница квартала, магистраль, пешеходная дорожка около зданий №№ _____, далее торговый центр	На асфальте выбоины, трещины, при подходе к торговому центру высота перехода с асфальтового покрытия на плиточное 8 см	Съезды есть, при сходе с плиточного покрытия за торговым центром отмечены сильные волнообразные неровности	Торговый центр - есть, в пределах установленных норм	Из-за встраивания дополнительных остановочных карманов сужена ширина пешеходной дорожки, при интенсивном движении пешеходов создаются трудности для маломобильных граждан. На пандусе торгового центра скользкая плитка	
2	ул. _____, основная улица квартала, пешеходная дорожка около зданий №№ _____	Асфальтовое покрытие после ремонта в хорошем состоянии, ширина достаточная, неинтенсивное движение	Съезды есть, в хорошем состоянии	На объекте расположены продуктовый магазин и аптека. Аптека – пандус есть, в нормативном состоянии, с резиновым покрытием. Магазин – вход непосредственно с дорожки, вровень с асфальтовым покрытием	Поскольку внутреннее помещение магазина не большое, можно было бы предусмотреть стойку для детских колясок, с возможностью зафиксировать коляску замком	
3	пер. _____, второстепенный проезд квартала, пешеходная дорожка около зданий №№ _____	Асфальтовое покрытие сильно повреждено, выпуклости и ямы на протяжении всей дорожки	Съезды сделаны неаккуратно, очевидно, просто вынут бордюрный камень, съезд узкий с обеих сторон	Зданий и помещений общественного назначения нет	Со стороны дома № _____ мусор прямо на дорожке (2 пластиковых пакета)	
4	проход между домами №№ по ул. _____	Асфальтовое покрытие в нормальном состоянии, доступно прямо со	Пешеходных дорожек не предусмотрено	Зданий и помещений общественного назначения нет	Проход перекрыт металлическими воротами, закрепленными между до-	

		съезда с дорожки			мами, закрытыми на замок, оставлена открытая калитка, вход узкий. При этом вход в калитку надо перешагивать на высоте 16 см. Явно не было никакого проекта	
5	подход, подъезд к медучреждению, ул. _____, №__	Асфальтовое покрытие в хорошем состоянии, проход через ограждение широкий, без препятствий	Съезды с пешеходной дорожки есть	Пандус есть, подъезд широкий, по высоте и длине в нормативном состоянии, оснащен двумя резиновыми покрытиями в виде полос	Между резиновыми полосами скользкая плитка, с детской коляской, или сопровождающему инвалида-колясочника подниматься сложно	
...						

**Всего обследовано \_\_\_\_\_ объектов.**

**Члены группы гражданского контроля:**

1. \_\_\_\_\_ ФИО, адрес: ул. \_\_\_\_\_ дом № \_\_\_\_\_, кв. \_\_\_\_\_, контакт +7 ( ) \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_ ФИО, адрес: ул. \_\_\_\_\_ дом № \_\_\_\_\_, кв. \_\_\_\_\_, контакт +7 ( ) \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_

**Дата проведения гражданского контроля:** «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.